



MFK Zemplín Michalovce, a.s.

Hviezdoslavova 5, 071 01 Michalovce

Zapísaná v OROS KOŠICE I.
odd. Sa., vl.č. 1354/V

všetkým záujemcom

Michalovce : 30.4.2017

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

MFK Zemplín Michalovce, a.s. (ďalej len „verejný obstarávateľ“) bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov. Uvedená žiadosť sa týka verejného obstarávania na predmet zákazky: „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna - stavba č. 1“ vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania č. 64/2017 zo dňa 30.03.2017 pod kódom 3898 – WYP.

Na základe predloženej žiadosti verejný obstarávateľ predkladá všetkým jemu známym záujemcom a zároveň zverejňuje toto vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer Rekonštrukcia hracej plochy A, pri zakladaní sa nachádza položka oporný múr hr. 0,08 m výšky 1,4 m z prostého betónu. Podľa uchádzača toto konštrukčné riešenie nie je správne. Pri takejto malej hrúbke je nevyhnutné danú konštrukciu vystužiť. Môže VO túto položku vysvetliť príp. doplniť?

Odpoveď:

Po posúdení projektantom sa stanovuje hrúbka oporného múru na 12 cm. Dopĺňa sa výstuž z kari sietí 100x100x6. Zároveň bola upravená aj plocha debnenia. Zmeny sú premietnuté do aktualizovaného výkazu výmer: 6 - 302.4 Rekonštrukcia hracej plochy A.

Otázka č. 2:

V doplnených položkách pri zemných prácach na vykurovaní plochy, ako aj plynovej prípojky chýbajú presuny hmôt, rezanie asfaltu alebo betónu. Podľa uchádzača je objem zásypovej štrkodrvy nižší, než je potrebný. Ďalej máme za to, že chýbajú položky pre nadbytočnú zeminu, jej odvoz a uloženie na skládku.

Odpoveď:

- Vo výkaze výmer: 4 - 302.3 Plynová prípojka kotolne (OPZ) sa upravuje položka č. 29 na „Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 150 mm“. Nadbytočná zemina z výkopov bude odvezená a zlikvidovaná v réžii investora. Položky vo výkaze

IČO: 36598160
DIČ DPH: SK2022062823

Bankové spoj.: TATRA BANKA
Číslo ú.:2624747400/1100

Číslo tel.: 056/6882325
E-mail: mfkmi@slovanet.sk



MFK Zemplín Michalovce, a.s.

výmer č.26 až 28 (v rátane položky bez poradového čísla, „Zhotovenie lôžka zo štrkodrvy 4-8mm“) sa ocenia ako nulové, pretože sú obsiahnuté v položkách č.36 až č.48.

- Vo výkaze výmer: 2 - 302.1 Vykurovanie hracej plochy sa dopĺňa položka č. 57
“Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm“.

Položka č. 48 „Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m³“ sa navyšuje.

Materiál na zásyp bude použitý z prebytku materiálu: “piesok fr. 0-4mm” z výkazu výmer:

6 - 302.4 Rekonštrukcia hracej plochy A.

- Nadbytočná zemina z výkopov bude odvezená a zlikvidovaná v réžii investora.

- Vo výkaze výmer: 2 - 302.1 Vykurovanie hracej plochy sa položky č.11 až č.14 ocenia ako nulové , pretože tieto sú zahrnuté vo výkaze výmer:

6 -302.4 Rekonštrukcia hracej plochy A.

S pozdravom

Ing. Štefan Laurinčík
predseda predstavenstva
MFK Zemplín Michalovce, a.s.

MFK Zemplín Michalovce, a.s.
Hviezdoslavova 5
071 01 MICHALOVCE
- 1 -

Ing. Ján Sabol
člen predstavenstva
MFK Zemplín Michalovce, a.s.